

## **Cargo: Jefe Planta Minas – Jefe Planta Paysandú**

### **Liderar acciones para lograr una disponibilidad y confiabilidad operativa, y la máxima eficiencia de los activos de la planta y sus canteras**

- Liderar las operaciones de la planta y sus canteras
- Proponer decisiones operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor de los activos a su cargo
- Asegurar la sustentabilidad de las operaciones a su cargo en el largo plazo
- Proponer, realizar el seguimiento y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de costos
- Asegurar el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los activos a su cargo y su programación
- Comunicar y difundir las normas, políticas y procedimientos de la Gerencia de Producción Portland y de la empresa a todo el personal

### **Asegurar una oferta confiable de productos según los planes de producción de piedra caliza, clinker y cemento portland**

- Liderar la confección del plan de producción de piedra caliza, clinker y cemento portland
- Determinar el plan de detalle que cumpla con el plan de producción
- Monitorear el cumplimiento del plan, informar y corregir desvíos
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de productos
- Asegurar la realización de inspecciones y fiscalizaciones a la salida de los predios bajo su responsabilidad

### **Asegurar que se provean los servicios de soporte brindados por las gerencias transversales de la empresa (Gerencia de Recursos Humanos, Gestión de Suministro, Servicios Jurídicos, Económico Financiera, Nuevas Tecnologías y Estrategia digital, Desarrollo y Gestión) a su área.**

### **Asegurar la disponibilidad, gestión del stock y resguardo de la integridad de los materiales e insumos en custodia en los distintos depósitos de la Planta**

- Liderar las operaciones y el control de los depósitos de materiales de la Planta
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de los materiales recibidos y almacenados en la Planta

### **Gestionar las actividades relacionadas a compras, en función de las necesidades de la Planta**

- Liderar la elaboración del Plan Operativo de Adquisiciones (POA) de la Planta
- Gestionar los procesos de compra que se inician en la Planta

### **Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene**

- Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
- Monitorear y asegurar el mantenimiento de los activos
- Monitorear y gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
- Monitorear y gestionar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales

### **Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área**

- Determinar los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y administración
- Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores del área
- Preparar los informes de gestión del área

### **Desarrollar y gestionar las personas a su cargo**

- Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
- Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
- Gestionar y medir el desempeño
- Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
- Determinar las necesidades de personal
- Promover los cuadros de reemplazo
- Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del personal a cargo

### **Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área**

- Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
- Proponer e implementar la estrategia del área
- Formular el presupuesto del área
- Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

**Cargo: Jefe Planta Minas – Jefe Planta Paysandú**

**FORMACIÓN, EXPERIENCIA**

- Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería
- Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares
- Dominio de idioma inglés
- Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

**HABILIDADES**

- Liderazgo
- Orientación al cliente
- Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
- Mejora continua

**DEPENDENCIA JERÁRQUICA**

Reporta al Gerente Operaciones Portland

**SUPERVISIÓN EJERCIDA**

- Jefe Operaciones Portland, Jefe Laboratorio Portland, Jefe Mantenimiento, Jefe Administración Planta, Jefe Planificación y Control Técnico y Técnico Especializado