

Cargo: Jefe Turno Portland

Asegurar la disponibilidad y máxima eficiencia de las operaciones en el turno de producción a su cargo Asegurar el cumplimiento del plan detallado de producción de clinker y cemento

- Gestionar las operaciones en el turno de producción a su cargo
- Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de costos
- Gestionar la implementación de las mejoras operativas aprobadas
- Comunicar el plan detallado de producción a los operadores
- Monitorear el cumplimiento del plan detallado de producción e informar y corregir desvíos
- Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad
- Asumir la responsabilidad máxima de planta en ausencia de sus superiores
- Coordinar tareas de mantenimiento menor

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene, en el turno a su cargo

- Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo
- Ejecutar acciones según planes de contingencia
- Informar y controlar el cumplimiento de las políticas de mantenimiento
- Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
- Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

Desarrollar y gestionar las personas a su cargo

- Gestionar y medir el desempeño
- Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
- Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo

Proponer iniciativas para los activos/operaciones bajo su responsabilidad

- Proponer iniciativas/estrategias
- Colaborar en la evaluación proyectos
- Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora según plan

Cargo: Jefe Turno Portland

FORMACIÓN, EXPERIENCIA

- Bachillerato completo, preferentemente con estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
- Operador PC

HABILIDADES

- Liderazgo
- Orientación al cliente
- Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
- Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

- Reporta al Jefe de Operaciones

SUPERVISIÓN EJERCIDA

- Operador Portland A, Operador Portland B, Operador Portland C